

Критерии оценки архитектурной доступности Маршала-Конева 86	Соблюдение/ несоблюдение/	
Выделены на имеющейся автостоянке 6 машиномест для автотранспортных средств инвалидов На территории учреждения выделена пешеходная полоса	соблюдение	
При необходимости получателям социальных услуг предоставляются кресла-коляски	соблюдение	
В коридорах установлены поручни, лестницы оборудованы поручнями	соблюдение	

Пандусы, подъемные платформы
(электрический подъёмник в бассейне)

соблюдение



Пассажирский лифт

соблюдение



Входная группа оборудована:
распашными дверями, кнопкой вызова
помощи, пандусом

соблюдение




Имеются доступные санитарно-
гигиенические помещения (поручни,
кнопки вызова помощи, скамейки для
ванн и душевых)

соблюдение



Обеспечивается доступность путей движения по объекту: указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, кабинетов, санитарно-гигиенических комнат. Тактильные мнемосхемы

соблюдение



Места отдыха оборудованы удобной мебелью

соблюдение



Предоставляется услуга «тревожная кнопка», (при обращении за данной услугой)	соблюдение	
В кабинетах для занятий имеются кресла-стулья, вертикализаторы	соблюдение	
Предоставляется услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь)	соблюдение	